

臺北市立關渡國民中學

北側圍牆整修暨樹木移除說明會

歡迎各位里民及家長蒞校指導

報告人：總務主任 蕭宇廷
製作人：事務組長 陳盈如

本校114年工程列表

1. 校園圍牆整修工程(北側)：圍牆整修與側院地坪改善。

預計施工時間：5月中-8月

2. 地下室及屋頂自來水管汰換工程：地下室蓄水池到屋頂水塔進水管線汰換。

預計施工時間：5月-8月。

★施工過程造成不便與困擾，敬請見諒★



北側圍牆現況

► 北側圍牆傾斜



► 圍牆欄杆與樹木融為一體



黑板樹竄根至圍牆



臺灣欒樹竄根



圍牆受樹木及樹根生長而傾斜、龜裂



114年1月2日及114年1月20日 邀請專家學者會勘北側院樹木

- ▶ 114年1月2日邀請教育局工程輔導團胡適國小楊智堅校長、114年1月20日邀請樹木保護協會張東柱委員蒞校會勘北側院樹木，表示現地生長環境不佳(樹穴過小、北側日照不足及潮濕)，因此樹木呈現不健康狀態，評估移植後存活率不高。



北側圍牆內 樹木現況資訊

1. 黑板樹2棵：均有竄根情形，專家評估黑板樹有破壞建物情形，容易引起公共安全
事故，建議移除。
2. 龍眼2棵：生長不良，長年呈現矮小樹形，無法結果。
3. 菲島福木2棵：生長不良，樹形嬌小。
4. 柚子1棵：樹形嬌小，無法結果。
5. 臺灣欒樹14顆：1棵已死亡；其餘生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有
強修剪，樹形不佳，不適合移植，專家建議移除。
6. 榕樹4棵：其中2棵已死亡；其餘生育地不佳，光源不足，不適合生長，專家建請移除。
7. 籃球架後方小樹1棵：樹穴過小，不適合生長。



經多方努力，苦無可收容樹木單位

欲移除北側圍牆內樹木，徵詢各位諒解

1. 詢問與校方合作單位，例如關渡自然園區、台大教授等…

均表示無法收容北側圍牆內樹木。

2. 刊登臺北市樹木資源媒介平台，亦無可收容處所。

樹木媒合證明

列印日期:2025-03-12

工程名稱: 114年校園圍牆整修工程(北側)

案號:SG11402001 年度:114

機關單位:臺北市立關渡國民中學

連絡人: 陳盈如

公告起日:2025-02-05 公告訖日:2025-05-31

移植起日:2025-03-01 移植訖日:2025-06-30

媒合成功樹種及數量: 0株

未媒合成功樹種及數量:

柚子 1 株、臺灣欒樹 13 株、菲島福木 2 株

黑板樹 2 株、龍眼 2 株

媒合專區 / 供樹查詢

供樹資料



臺北市立關渡國民中學

知行路212號

提供樹種:
柚子(1)、臺灣欒樹(13)、
菲島福木(2)、黑板...

[詳細資料](#)



臺北市公園路燈工程管理處

仙岩路16巷

提供樹種:
櫻花(4)、馬拉巴栗(1)...

[詳細資料](#)



臺北市公園路燈工程管理處

松山路(八德路口至松山路
149巷間)及潭美街南側綠
帶(鄰近成美橋)

提供樹種:



一般民眾

新明路22號

提供樹種:
亞歷山大椰子(1)、土芒果
(2)、柚子(1)、榕樹...

Print A- A A+

條件查詢

行政區
請選擇

選擇樹種
輸入關鍵字可選擇

輸入關鍵字可選擇

輸入關鍵字可選擇

樹高(m)
請選擇

圍牆施工影響範圍

因圍牆施工期間，施工圍籬需架設在圍牆外人行道2-3公分處，將造成下列不便：

1. 人行道行走空間縮小，行走不便。
2. 人行道上機車停車格雖不會塗銷，恐難停車。



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

感謝各位撥冗參與

歡迎大家意見交流