

臺北市關渡國民中學

114年校園圍牆整修工程(北側)

樹木移除計畫書(第二版)

工程名稱： 114年校園圍牆整修工程(北側)



業 主： 臺北市立關渡國民中學

監造單位： 陳建志建築師事務所

承 包 商： 春順營造有限公司

樹木移除計畫書審查核章表

工程名稱：114年校園圍牆整修工程(北側)

承攬廠商	春順營造有限公司	提報次數：第二次 提報日期：114/06/06 【蓋公司章】  	簽章欄 【工地負責人、品管人員應簽章並簽署日期】 馬寬三 114.6.6 朱義 114.06.06
監造單位	陳建志 建築師事務所	審查結果： ☐ 依審查意見重新提報(限定提報日期：____年____月____日) ☒ 審查合格 審查合格日期：114年06月09日 審查合格文號：011413060901 【蓋公司章】  	簽章欄 【專業技師、現場監造主管均應簽章並簽署日期】  劉祥緯
核定機關	臺北市 立關渡 國民中學	☐ 依修正意見重新提報(限定提報日期：____年____月____日) ☒ 同意核定 核定日期：114.6.16 核定文號：北市國中總字第114304291號 機關戳章： 	

備註：1. 計畫書經監造單位審查，轉請主辦機關核定後，再請監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。

2. 本表應裝訂於計畫書首頁

3. 本表單使用時請再確認使用最新版本

樹木移除計畫書


1 工程概述：

- 1.1 工程名稱：114年校園圍牆整修工程(北側)
- 1.2 主辦機關：臺北市立關渡國民中學
- 1.3 承攬廠商：春順營造有限公司
- 1.4 監造單位：陳建志建築師事務所
- 1.5 工程地點：臺北市北投區知行路212號
- 1.6 契約金額：新臺幣6,438,985元整。
- 1.7 工程期限：業主通知後7日內開工，施工期限90日曆天。
- 1.8 工程內容：

本工程包含施作本市臺北市立關渡國民中學校園內之樹木移除。地點於北投區知行路212號等，樹木有黑板樹、菲島福木、龍眼、柚子、台灣樂樹等5種，共21株。


2 基地環境概述：

2.1 基地交通位置及範圍示意圖



2.2 全區平面配置及施工範圍圖

本案樹木移除地點位於台北市北投區知行路212號，台北市立關渡國民中學北側校區內圍牆邊，共計移除樹木21株。



3 申請移除樹木之理由：

台北市立關渡國民中學北側圍牆損壞，施工過程中會影響側院樹木，且因側院空間過小，經樹木專家評估原地不適合植栽。

4 欲移除樹木之樹籍基本資料：

4.1 樹木樹籍資料總表：

依上圖編號，於申請時製作移除樹木識別牌並將其掛在樹木上(如附件)。

項次	編號	樹種	樹高	樹圍	是否為受保護樹木	移除原因
1	01	臺灣樂樹	4.1m	24.5cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
2	02	臺灣樂樹	4.35m	22.3cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
3	03	臺灣樂樹	3.95m	29.9cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
4	04	臺灣樂樹	4.5m	20.7cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
5	05	臺灣樂樹	4.16m	22.3cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
6	06	臺灣樂樹	3.78m	16.6cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
7	07	臺灣樂樹	4.21m	22.9cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
8	08	臺灣樂樹	3.92m	22.3cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)

9	09	臺灣樂樹	3.96m	26.4cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
10	10	臺灣樂樹	4.02m	21.3cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
11	11	臺灣樂樹	3.74m	26.7cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
12	12	臺灣樂樹	3.86m	30cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
13	13	臺灣樂樹	4.2m	21.3cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
14	14	臺灣樂樹	11m	27.4cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
15	15	柚子樹	4.08m	7.6cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
16	16	龍眼	3.25	4.5cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
17	17	菲島福木	6m	13.7cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
18	18	菲島福木	6m	28.3cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
19	19	龍眼	4.9m	15cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
20	20	黑板樹	10.19m	52.8cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(三)生長狀況不佳,有影響公共安全之虞(緊鄰圍牆又竄根,影響圍牆及樹木結構安全)
21	21	黑板樹	9m	49cm	否	依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(三)生長狀況不佳,有影響公共安全之虞(緊鄰圍牆又竄根,影響圍牆及樹木結構安全)


4.1 樹木基本資料表：

依編號逐株填寫資料表

編號01基本資料表

樹木編號	01		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.1M	米高直徑		米高樹圍	24.5CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號02基本資料表

樹木編號	02		基地位置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.35M	米高直徑		米高樹圍	22.3CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				


編號03基本資料表

樹木編號	03		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.95M	米高直徑		米高樹圍	29.9CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號04基本資料表

樹木編號	04		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.5M	米高直徑		米高樹圍	20.7CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號05基本資料表

樹木編號	05		基地位置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.16M	米高直徑		米高樹圍	22.3CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號06基本資料表

樹木編號	06		基 地 位 置		
樹種	臺灣欒樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.78M	米高直徑		米高樹圍	16.6CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號07基本資料表

樹木編號	07		基地位置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.21M	米高直徑		米高樹圍	22.9CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				


編號08基本資料表

樹木編號	08		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.92M	米高直徑		米高樹圍	22.3CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	枯木				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號09基本資料表

樹木編號	09		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.96M	米高直徑		米高樹圍	26.4CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				


編號10基本資料表

樹木編號	10		基地位置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.02M	米高直徑		米高樹圍	21.3CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號11基本資料表

樹木編號	11		基地位置		
樹種	臺灣欒樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.74M	米高直徑		米高樹圍	26.7CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號12基本資料表

樹木編號	12		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.86M	米高直徑		米高樹圍	30CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號13基本資料表

樹木編號	13		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.2M	米高直徑		米高樹圍	21.3CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				


編號14基本資料表

樹木編號	14		基 地 位 置		
樹種	臺灣樂樹				
學名	Koelreuteria henryi Dummer				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	11M	米高直徑		米高樹圍	27.4CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	枯木				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號15基本資料表

樹木編號	15		基地位置		
樹種	柚子樹				
學名	Citrus maxima.				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.08M	米高直徑		米高樹圍	7.6CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				


編號16基本資料表

樹木編號	16		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	Euphoria longana Lam				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	3.25M	米高直徑		米高樹圍	4.5CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☒ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號17基本資料表

樹木編號	17		基 地 位 置		
樹種	菲島福木				
學名	Garcinia subelliptica Merr				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	6.0M	米高直徑		米高樹圍	13.7CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☐ 3. 寬展開形 ☒ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				


編號18基本資料表

樹木編號	18		基 地 位 置		
樹種	菲島福木				
學名	Garcinia subelliptica Merr				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	6.0M	米高直徑		米高樹圍	28.3CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☐ 3. 寬展開形 ☒ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號19基本資料表

樹木編號	19		基 地 位 置		
樹種	龍眼				
學名	Euphoria longana Lam				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	4.9M	米高直徑		米高樹圍	15CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☐ 3. 寬展開形 ☒ 4. 窄柱形 ☐ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	生長太靠近圍牆，樹穴太小，不易移植，地上部有強修剪，樹形不佳				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號20基本資料表

樹木編號	20		基 地 位 置		
樹種	黑板樹				
學名	Alstonia scholaris (L.) R. Br				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	10.19M	米高直徑		米高樹圍	52.8CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☐ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☒ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	太靠近圍牆，有破壞建物情形				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					
預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				

編號21基本資料表

樹木編號	21		基 地 位 置		
樹種	黑板樹				
學名	Alstonia scholaris (L.) R. Br				
樹籍編號					
樹木位置	臺北市北投區知行路212號				
樹高	9.0M	米高直徑		米高樹圍	49CM
樹冠幅		樹齡		種植年分	
權屬	☒ 公有：關渡國民中學 ☐ 私有：				
位置屬性	☐ 1. 道路、人行道 ☐ 2. 公園、綠地 ☒ 3. 學校 ☐ 4. 郊山 ☐ 5. 私有住宅 ☐ 6. 公共場所 ☐ 7. 其他：				
樹形	☐ 1. 尖錐形 ☐ 2. 寬錐形 ☐ 3. 寬展開形 ☐ 4. 窄柱形 ☒ 5. 寬柱形 ☐ 6. 獨特型				
生長地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：				
生長狀況描述	太靠近圍牆，有破壞建物情形				
其他備註					
填表日期	1140522		填表人	林明慶	
					

預計移除地點概述	☐ 1. 水泥、柏油鋪面 ☐ 2. 草地、土壤鋪面 ☒ 3. 有建築物影響發育 ☐ 4. 垃圾雜物堆積 ☐ 5. 其他：
----------	--

5 非屬受保護樹木之證明文件

依據臺北市樹木保護自治條例第2條所述規格，本案預移除樹木並未達到受保護樹木之標準。

6 樹木移除計畫

6.1 事前公告：樹木移除前7日將樹木移除公告張貼於臺北市北投區知行路212號，並將與通知關渡里。

(預計張貼之路段及通知周邊里長之里別，樹木移除工程廠商應於施工7日前在預定作業之路段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式。)

6.2 移除作業：移除7日前通知監造單位到場監督。

6.3 根系挖除作業：

6.3.1 根系挖除過程中無需破壞既有人行道鋪面，無須事先向道路管理單位申請。其他加強品質的具體作為。

7 經費預算

依標單甲之壹之一之(一)-4項

有病蟲害或褐根病之樹木或樹跟移除運棄(配合校方指示辦理)

移除樹木共計21顆，經費：236,439元

8 其他須檢附之資料。

9 樹木移除申請人及承商資料

9.1 檢附證明文件

9.1.1 以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件

移除樹木識別牌

編號	01
樹種	臺灣欒樹
規格	胸徑：24.5公分；高度：4.1公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	02
樹種	臺灣欒樹
規格	胸徑：22.3公分；高度：4.35公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	03
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：29.9公分；高度：3.95公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	04
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：20.7公分；高度：4.5公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項(二)移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	05
樹種	臺灣欒樹
規格	胸徑：22.3公分；高度：4.16公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	06
樹種	臺灣欒樹
規格	胸徑：16.6公分；高度：3.78公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	07
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：22.9公分；高度：4.21公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側)
預計移除時間	114/06/20

編號	08
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：22.3公分；高度：3.92公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側)
預計移除時間	114/06/20

編號	09
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：26.4公分；高度：3.96公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側)
預計移除時間	114/06/20

編號	10
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：21.3公分；高度：4.02公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	11
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：26.7公分；高度：3.74公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	12
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：30公分；高度：3.86公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	13
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：21.3公分；高度：4.2公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	14
樹種	臺灣樂樹
規格	胸徑：27.4公分；高度：11公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(樹木緊鄰圍牆)
預計移除時間	114/06/20

編號	15
樹種	柚子樹
規格	胸徑：7.6公分；4.08公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
預計移除時間	114/06/20

編號	16
樹種	龍眼
規格	胸徑：4.5公分；高度：3.25公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
預計移除時間	114/06/20

編號	17
樹種	菲島福木
規格	胸徑：13.7公分；高度：6公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
預計移除時間	114/06/20

編號	18
樹種	菲島福木
規格	胸徑：28.3公分；高度：6公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
預計移除時間	114/06/20

編號	19
樹種	龍眼
規格	胸徑：15公分；高度：4.9公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (二) 移植成活率低(生長狀況不佳又經強修剪)
預計移除時間	114/06/20

編號	20
樹種	黑板樹
規格	胸徑：52.8公分；高度：10.19公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (三) 生長狀況不佳，有影響公共安全之虞(緊鄰圍牆 又竄根，影響圍牆及樹木結構安全)
預計移除時間	114/06/20

編號	21
樹種	黑板樹
規格	胸徑：49公分；高度：9公尺
申請單位	臺北市立關渡國民中學
工程名稱 (或移除原因)	114年校園圍牆整修工程(北側) 依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第一項 (三)生長狀況不佳，有影響公共安全之虞(緊鄰圍牆 又竄根，影響圍牆及樹木結構安全)
預計移除時間	114/06/20

樹木會勘

臺北市立關渡國民中學

114年北側圍牆側院樹木確認會議紀錄

壹、開會時間:114年1月2日(星期四)上午9時30分

貳、開會地點:本校北側側院

參、主持人:楊秀文校長

紀錄:陳盈如

肆、會議紀錄:

案由:本校北側圍牆側院樹木妥適處理方案,提請討論。

說明:

- 一、本校114年預計辦理校園圍牆整修工程(北側)工程,惟圍牆工區現有黑板樹、蒲葵、龍眼、柚子、菲島福木及台灣欒樹等樹木,施工過程將會影響側院內樹木。
- 二、為研商側院樹木妥適處置方案,特邀請採購工程輔導團楊智堅校長蒞校指導本案會勘。

決議:

- 一、北側圍牆到排水溝間現地樹穴及空間過小,部分欒樹的樹幹已與欄杆密合,不適合原有喬木生長,建議移植到合適場域。
- 二、就工區範圍內現有樹木評估有無病蟲害或褐根病;倘有此類情形,則列入非移植範圍。
- 三、移植地點建議洽學校鄰近關渡自然公園、慈濟園區、關渡河濱公園或校內等場域,以便日後結合課程推行生命教育。
- 四、原預算編列為樹木移除費用計76萬元,為避免學校教師、周邊居民及樹保團體對砍樹的疑慮,建議以移植為優先考量,倘評估移植費用不足,建議洽教育局工程科協處。
- 五、請學校將樹木移植季節納入期程考量,以提高樹木移植後存活率。

伍、散會:上午11時0分。

樹木會勘

關渡國中	
114 年北側院樹木會勘	
簽到表	
時間：114 年 1 月 2 日 9 時 30 分	地點：本校北側圍牆側院
主持人：楊秀文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
樹木專家 胡適國小楊智堅校長	楊智堅
關渡國中楊秀文校長	楊秀文
關渡國中蕭宇廷主任	蕭宇廷
關渡國中陳盈如組長	陳盈如

樹木會勘

1月2日樹木會勘照片



臺北市立關渡國民中學

114年北側圍牆側院樹木確認會議紀錄

壹、開會時間:114年1月20日(星期一)下午3時30分

貳、開會地點:本校北側側院

參、主持人:楊秀文校長

紀錄:陳盈如

肆、會議紀錄:

案由:本校北側圍牆側院樹木妥適處理方案,提請討論。


說明:

- 一、本校114年預計辦理校園圍牆整修工程(北側)工程,惟圍牆工區現有黑板樹、蒲葵、龍眼、柚子、菲島福木及台灣欒樹等樹木,施工過程將會影響側院內樹木。
- 二、為研商側院樹木妥適處置方案,特邀請臺北市樹木保護委員會張東柱委員蒞校指導本案會勘。

決議:

- 一、黑板樹:太靠近圍牆,有破壞建物情形,容易引起公共安全事故,建請移除。
- 二、台灣欒樹:生長太靠近圍牆,樹穴太小,不易移植,地上部有強修剪,樹形不佳,不適合移植,建請移除。
- 三、蒲葵、龍眼、柚子、菲島福木等樹木:地上部有強修剪,樹形不佳,不適合移植,建請移除。
- 四、半戶外榕樹及樹頭:榕樹生育地不佳,光源不足,不適合生長,建請移除。
- 五、請學校就樹木移除一事,向校內教職員、家長會及周邊鄰里居說明樹木移除原由後,再行辦理。

伍、散會:下午4時30分。

關渡國中	
114 年校園圍牆北側院樹木會勘	
簽到表	
時間：114 年 1 月 20 日 3 時 30 分	地點：本校北側圍牆側院
主持人：楊秀文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
臺北市樹木保護委員會 張東柱委員	
關渡國中楊秀文校長	
關渡國中蕭宇廷主任	
關渡國中陳盈如組長	

114年1月20日會勘照片



張東柱委員蒞校會勘樹木現狀1



張東柱委員蒞校會勘樹木現狀2



報告內容大綱

- 工作報告
- 溫馨叮嚀
- 相關宣導



113-01期末會議 暨

113-02校務會議

總務處報告



工作報告

- 113-02防災避難演練

預計2/21(五)和2/27(四)兩次

- 114年工程

1. 圍牆整建工程
2. 自來水管汰換



工作報告

- 為辦理本校校園圍牆(北側)整修工程案，114年1月2日邀請樹木專家胡適國小楊智堅校長會勘本校北側院樹木，評估現有樹穴過小，影響原有喬木生長，建議移植到合適處所。將針對北側院內健康之喬木優先尋覓可收容處所移植；現有病蟲害或瀕死之喬木則辦理移除。
- 春節114年1月28日到1月31日(除夕到年初三)無警衛在校值勤，請同仁避開此期間到校；倘有緊急公務需於無警衛期間到校，請聯絡總務處。

臺北市立關渡國民中學113-1期末會議簽到表 114.01.20

編號	職稱	姓名	簽名	編號	職稱	姓名	簽名
1	校長	楊秀文	楊秀文	28	專任教師	陳彥婷	陳彥婷
2	教務主任	王怡文	王怡文	29	專任教師	李珠木	李珠木
3	學務主任	陳美伶	陳美伶	30	專任教師	范智敏	范智敏
4	總務主任	蕭宇廷	蕭宇廷	31	專任教師	劉仕慧	劉仕慧
5	輔導主任	黃學偉	黃學偉	32	專任教師	柳妍希	柳妍希
6	人事主任	陳秀琴	陳秀琴	33	專任教師	林郁澄	林郁澄
7	會計主任	陳怡璇	陳怡璇	34	樂齡專任	蔡郁澄	蔡郁澄
8	教學組長	李秀珍	李秀珍	35	代理老師	林于君	林于君
9	註冊組長	鄭文瑄	鄭文瑄	36	幹事	何麗美	何麗美
10	設備資訊組長	耿雲靖	耿雲靖	37	幹事	楊蘭芳	楊蘭芳
11	訓育衛生組長	廖翊含	廖翊含	38	幹事	陳恭慧	陳恭慧
12	生教體育組長	劉維威	劉維威	39	幹事	江宜汶	江宜汶
13	文書出納組長	楊典岳	楊典岳	40	幹事	蘇家苓	蘇家苓
14	事務組長	陳盈如	陳盈如	41	幹事	陳薇百	陳薇百
15	輔導資料組長	郭筱涵	郭筱涵	42	護理師	陳雅懿	陳雅懿
16	特教組長	吳文如	吳文如	43	工友	郭國照	郭國照
17	701導師	陳韻文	陳韻文			郭國照	郭國照
18	702導師	林芳瑩	林芳瑩				
19	703導師	李昀儒	李昀儒				
20	801導師	朱若涵	朱若涵				
21	802導師	許小嫻	許小嫻				
22	803導師	羅心怡	羅心怡				
23	901導師	方莊雅	方莊雅				
24	902導師	陳建榮	陳建榮				
25	903導師	陳忻蔓	陳忻蔓				
26	專任教師	李寧	李寧				
27	專任教師	林芳頤	林芳頤				

臺北市立關渡國民中學113學年度第2學期校務會議家長
委員及學生代表簽到表

一、開會時間：114年01月20日(星期一)上午10時30分

二、開會地點：4樓永平廳

三、主 席：楊秀文校長

紀

錄：陳薔百

四、出(列)席人員：

	職稱	姓名	簽 名		職稱	姓名	簽 名
1	家長委員	何瑞欣		12	家長委員	黃馨瑩	
2	家長委員	蕭蕙敏	蕭蕙敏	13	家長委員	左傳慧	
3	家長委員	李哲睿		14	家長委員	劉展君	
4	家長委員	吳宓靜	吳宓靜	15	家長委員	林碧婷	
5	家長委員	蔣蕙蘭		16	家長委員	吳欣儒	
6	家長委員	林欣頻	林欣頻	17	家長委員	林榮銘	林榮銘
7	家長委員	林政毅		18	家長委員	簡佳慧	
8	家長委員	許秀燕	許秀燕	19	家長委員	吳曉芳	
9	家長委員	黃文緯	黃文緯	20	家長委員	蕭憶珊	
10	家長委員	陳興旺		11		如恩洋	如恩洋
11	家長委員	陳亭妙		列席	學生代表	連蕙榆	
總計代表 20 人，出席				人，缺席			

423506

admin

423506pwd

臺北市立關渡國民中學113學年度第2學期校務會議簽到表

一、開會時間：114年01月20日(星期一)上午10時30分

二、開會地點：4樓永平廳

三、主席：楊秀文校長

紀錄：陳薔百

四、出席(列)席人員：

	職稱	姓名	簽名		職稱	姓名	簽名
1	校長	楊秀文	楊秀文	22	專任教師	李寧	李寧
2	教務主任	王怡文	王怡文	23	專任教師	林芳頤	林芳頤
3	學務主任	陳美伶	陳美伶	24	專任教師	陳彥婷	陳彥婷
4	總務主任	蕭宇廷	蕭宇廷	25	專任教師	李珠木	李珠木
5	輔導主任	黃學偉	黃學偉	26	專任教師	范智敏	范智敏
6	人事主任	陳秀琴	陳秀琴	27	專任教師	劉仕慧	劉仕慧
7	會計主任	陳怡璇	陳怡璇	28	專任教師	柳妍希	柳妍希
8	註冊組長	鄭文瑄	鄭文瑄	29	專任教師	王安壽	
9	訓育衛生組長	廖翊含	廖翊含	30	護理師	陳雅懿	陳雅懿
10	設備資訊組長	耿雯靖					
11	輔導資料組長	郭筱涵	郭筱涵				
12	特教組長	吳文如					
13	701導師	陳顯文	陳顯文				
14	702導師	林芳瑩	林芳瑩				
15	703導師	李昀儒	李昀儒				
16	801導師	朱若涵	朱若涵				
17	802導師	許小媚					
18	803導師	羅心怡	羅心怡				
19	901導師	方莊雅	方莊雅				
20	902導師	陳建榮	陳建榮				
21	903導師	陳忻菱	陳忻菱				

臺北市立關渡國民中學
113-2 期初會議紀錄

一、開會時間：中華民國 114 年 2 月 10 日（星期一）上午 10 時 30 分

二、開會地點：4 樓永平會議室

三、主 席：楊秀文校長

紀錄：陳舊百

四、出（列）席人員：如簽到表（附件一）

報告出席人數：應到 44 人，實到 39 人，已達法定開會人數，宣佈開會。

五、主席報告：

響應節能減碳，本校提出臺北市校園碳盤查增能教育及淨零新生活運動實施計畫，擬申請經費 10 萬元。

六、期初輯要報告及各處室補充：（期初輯要如附件二）

1. 教務處：

(1) 教師課表已發下，因應各種需求，當中有些調整，組長已各別說明，請大家按新課表授課。班級課表也已發下，請放到各班上公布。

(2) 各班報名第 8 節人數及開班情形，7 年級報名人數為 22、19、17；8 年級報名人數為 5、20、16；9 年級報名人數為 23、22、19，故 7 年級及 9 年級各開 3 班，801 與 803 併班，802 開 1 班。

(3) 北投送暖活動本學期實施 9 次，3 月 6 日至 5 月 22 日。

(4) 發現公開觀課有些表格填列未落實，於第一次領域會議將說明有關公開觀課需填列之表格，請大家配合。

(5) 晚自習值班異動，本學期家長會有提供晚餐，可能預計減少 5 點至 5 點 30 分的值班人員，請各天的值班老師到永平廳一起用餐。

(6) 上學期有進行過教學正常訪視，有請大家填列差異化教學及多元評量

表單，目前繳交的是科技、藝文、自然、社會、英文，仍有3個領域未繳交，請記得繳交。

2. 學務處：

- (1) 學務處各項活動、期程、分工等，請大家參閱期初輯要。
- (2) 有關導師職務輪替草案，經上學期末校務會議討論決議，尚有些議題仍須再討論，已安排於領域會議中再討論，形成共識後，預計於4月份提出臨時校務會議行決議。
- (3) 週朝會集合時，麻煩老師再要求能準時。

3. 總務處：

- (1) 本學期避難疏散演練訂於2月21日(五)早自習及2月27日(四)早自習，2月27日請各行政同仁集合至操場，行任務編組操練。
- (2) 本學年度財產盤點及教室餘裕空間盤查，發現北棟頂樓一間教室有許多雜物，非屬本校財務，如為同仁物品，請自行領回，如經公告無人認領，總務處將處理之。

4. 輔導室：本學期學校日訂於2月27日晚間舉行。

5. 人事室：

- (1) 有關公務機關中之職員、工友，其退休為個人意願，係受法規保障。目前臺北市政府政策，工友遇缺或退休不補，是否得委外亦需報教育局審核。(請不要任意傳播人事能要任意任用誰或要求同仁退休這種不正確訊息)
- (2) 本校工友為事務工友，非技工工友，職務不同要做的事也不同。經查前技工們退休其所遺職務亦有編列預算可以運用，並不影響學校運作。

(3)法令宣導：

這幾年勞工相關法規之修正，多為增加僱主責任訂有有罰款且出事若違反法規有可能不理賠。請同仁加強對於職業災害勞工服務之認識，台北e大有相關課程，課程名稱：輸入關鍵字「實務爭議與處理篇」），請同仁參考。

主席結論：

1. 上學期雖有接受過市級教學正常化訪視，但部級的訪視仍進行中，請大家仍應遵守教學正常化的規則。
2. 教育局規定下學期才能舉辦優良學生選舉，與之前不同，故期程有些改變。
3. 今年度有關北側圍牆整修工程，圍牆旁樹木將公告認領，如無單位認領，安全考量則將移除，重新建立新圍牆。
4. 中輟學生比例增加，希望鼓勵學生到校。
5. 台北市為節省經費，規定工友遇缺不補，只能用外包方式。
6. 勞安法有規定2公尺以上不能使用A字梯，未依法而發生事故，勞保是不理賠的，請大家注意安全並依法行事。
7. 有關本校申請藝才班的計畫，謝謝多位老師之協助，及北藝大教授的幫助，已修擬好計畫遞送教育局，安排審查中。

散會：11時15分

臺北市立關渡國民中學113-2期初會議簽到表 114.02.10

編號	職 稱	姓 名	簽 名	編號	職 稱	姓 名	簽 名
1	校 長	楊秀文	楊秀文	28	專任教師	陳彥婷	陳彥婷
2	教務主任	王怡文	王怡文	29	專任教師	李珠木	李珠木
3	學務主任	陳美伶	陳美伶	30	專任教師	范智敏	范智敏
4	總務主任	蕭宇廷	蕭宇廷	31	專任教師	劉仕慧	劉仕慧
5	輔導主任	黃學偉	黃學偉	32	專任教師	柳妍希	柳妍希
6	人事主任	陳秀琴	陳秀琴	33	專任教師	王安森	林辰毓
7	會計主任	陳怡璇	陳怡璇	34	樂齡專任	蔡郁澄	
8	教學組長	李秀珍	李秀珍	35	代理老師	林子君	林子君
9	註冊組長	鄭文瑄	鄭文瑄	36	幹 事	何麗美	
10	設備資訊組長	耿雯靖	耿雯靖	37	幹 事	楊蘭芳	楊蘭芳
11	訓育衛生組長	廖翊含	廖翊含	38	幹 事	陳義慧	陳義慧
12	生教體育組長	劉維威	劉維威	39	幹 事	江宜汶	江宜汶
13	文書出納組長	楊典岳	楊典岳	40	幹 事	蘇家苓	蘇家苓
14	事務組長	陳盈如	陳盈如	41	幹 事	陳喬百	陳喬百
15	輔導資料組長	郭筱涵	郭筱涵	42	護 理 師	陳雅銘	陳雅銘
16	特教組長	吳文如	吳文如	43	工 友	郭國照	
17	701導師	陳顯文				郭國照	郭國照
18	702導師	林芳瑩	林芳瑩				
19	703導師	李昀儒	李昀儒				
20	801導師	朱若涵	朱若涵				
21	802導師	許小媚	許小媚				
22	803導師	羅心怡	羅心怡				
23	901導師	方莊雅	方莊雅				
24	902導師	陳建榮	陳建榮				
25	903導師	陳忻菱					
26	專任教師	李寧	李寧				
27	專任教師	林芳頤	林芳頤				

臺北市立關渡國民中學 113 學年度第 2 學期行政會報工作報告 114.02.17

教
務
處

教務主任

1. 學資班開課時間調整說明，已公告防疫以及導師群組，行事曆修正部分，會再公文書簽出，線上行事曆修正亦同。

師長們午安，關於學資班開班事宜轉知：

感謝大家在提升學生學業表現上的用心付出，本學期學資班開課起訖時間調整為 **114 年 2 月 17 日至學期結束**，按行政院 103 年 10 月 20 日院授人給字第 1030050060 號函支給超鐘點費用，函示：「教師整學期超時授課者，按學校行事曆實際排定之授課週數，依每週排定之超時授課節數計算發給，遇彈性調整上課時，亦同。但教師請假期間應發給實際授課者；畢業班學生離校後，於次週起不得繼續支給超鐘點費用。」

另外，學資班教室日誌會於本週發予教師們，請老師們協助填寫學資班教室日誌，並於課程結束後將學資班教室日誌資料夾擲回教務處幹事家等，感謝您的協助。



114 年 2 月 11 日

2. 說明 **113-2 晚自習值班以及加班費、補休事宜**，後續公告晚自習群組。

(1) 本學期九年級學生留校晚自習期間，自 114 年 2 月 24 日(一)至 114 年 5 月 15 日(四)，17:00 至 20:30，地點於 4 樓永平廳，並由校內教師與家長(待三個班完全收回後確認後公告群組)協助晚自習輪值。

(2) 因晚自習輪值教師職務各異，有用餐需求，故協助晚自習的輪值時間為 17:30 到 20:30，給予 **1 小時加班費及 2 小時補休**；另教務處將加派同仁輪值 **17:00 至 17:30 時段**，並擬給予補休。

(3) 依據 114 年 1 月 15 日召開家長會員大會，決議通過支應晚自習值班教師便當，擬由教務處於訂購學生便當時一併辦理。

3. 第八節預計開 8 班，八年級 1 班、3 班併班。

第8節人數統計										
	701	702	703	801	802	803	901	902	903	
不參加	2	6	6	13	0	2	0	0	0	3
參加	22	19	17	5	20	16	23	22	19	
回收半價	1	1	2	1	2	0	1	1	4	
	24	25	23	18	20	18	23	22	22	

4. 本周四為本校負責之北投第一組例會，相關訊息如海報所示。

臺北市立關渡國民中學 113 學年度第 2 學期行政會報工作報告		
總務處	總務主任	1. 已於上週四(2/13)公告空教室堆放雜物，如是私人物品，請於期限內移走，否則將以廢棄物處理，公告期間 2/13(四)-2/27(四)。 2. 本學期地震避難疏散演練，第一次於 2/21(五)早自習實施(僅學生)；第二次於 2/27(四)早自習實施，第二次演練有教職員緊急應變小組的演練，屆時依照脚本進行，再請夥伴們當天準時與會，並依照各編組就定位。
	事務組長	1. 水塔及蓄水池清洗於 114 年 1 月 26 日完成；校園環境清消於 114 年 2 月 9 日完成。 2. 114 年工程整修案： (1)校園圍牆整修工程(北側)：已完成建築師徵選，現正在規劃設計中。有關北側圍牆側院內樹木業邀請樹木專家評估原樹木因生長環境不佳，移植後存活率不高，建議移除。倘樹木媒合平台無需樹單位，將進行移除。 (2)地下室及屋頂自來水管汰換工程：已與技師完成簽約，現正在規劃設計中。 3. 114 學年度九年級校外教學採購案已於 114 年 2 月 13 日決標。
	文書出納組長	1. 113 學年度第 2 學期收費四聯單印製中；寒假學藝活動收費三聯單銀行已銷帳，已請教學組協助通知尚未繳費學生至總務處繳納。 2. 文書處理作業程序，請至以下資料夾參閱：\\10.171.0.156\行政交換\10公文書學習區。

臺北市立關渡國民中學113學年度第2學期114年2月份行政會報簽到表

會議名稱:113學年度第2學期114年2月份行政會報

會議時間:114年2月17日(星期一)上午 10時30分整

會議地點:4樓會議室

會議主席:楊校長秀文

紀錄:陳蕎百

列席人員:

出席人員:

職 稱	姓 名	職 稱	姓 名	職 稱	姓 名
校 長		教學組長	李慶明	護 理 師	陳雅莉
教務主任	游怡文	註 冊 組 長	楊淑娟	幹 事	蘇家玲
學務主任	陳美玲	資訊設備 組 長	陳淑娟	幹 事	楊蔭芳
總務主任	黃宇輝	訓育衛生 組 長	何明丁	幹 事	何麗美
輔導主任	黃鴻偉	生教體育 組 長	郭維成	幹 事	江麗文
人事主任	陳錦芳	事務組長	陳麗如	幹 事	陳奉如
會計主任	陳怡璇	文書出納 組 長	楊典岳	幹 事	陳蕎百
家 長 會	政 協	輔導資料 組 長	郭淑萍		
教 師 會		特教組長	吳文如		

臺北市立關渡國中113學年度第2學期導師會報各處室工作報告 114.2.26(三)

教務處		1.學資班開課時間調整說明,已公告防疫以及導師群組,行事曆修正部分,會再公文書簽出,線上行事曆修正亦同,請授課教師落實依名單授課,若有代調也請讓教務處知悉,落實正常教學。 師長們午安,關於學資班開班事宜轉知: 感謝大家在提升學生學業表現上的用心付出,本學期學資班開課起訖時間調整為114年2月17日至學期結束,按行政院103年10月20日院授人給字第1030050060號函支給超鐘點費用,函示:「教師整學期超時授課者,按學校行事曆實際排定之授課週數,依每週排定之超時授課節數計算發給,過彈性調整上課時,亦同。但教師請假期間應發給實際授課者;畢業班學生離校後,於次週起不得繼續支給超鐘點費用。」 另外,學資班教室日誌會於本週發予教師們,請老師們協助填寫學資班教室日誌,並於課程結束後將學資班教室日誌資料夾擲回教務處幹事家琴,感謝您的協助。  114年2月11日 2.說明113-2晚自習值班以及加班費、補休事宜,後續公告晚自習群組。 (1)本學期九年級學生留校晚自習期間,自114年2月24日(一)至114年5月15日(四),17:00至20:30,地點於4樓永平廳,並由校內教師與家長(待三個班完全收回後確認後公告群組)協助晚自習輪值。 (2)因晚自習輪值教師職務各異,有用餐需求,故協助晚自習的輪值時間為17:30到20:30,給予1小時加班費及2小時補休;另教務處將加派同仁輪值17:00至17:30時段,並擬給予補休。 (3)依據114年1月15日召開家長會員大會,決議通過支應晚自習值班教師便當,擬由教務處於訂購學生便當時一併辦理。 3.第八節預計開8班,八年級1班、3班併班。 <table border="1" data-bbox="494 1668 1220 1803"> <caption>第八節人數統計</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>701</th> <th>702</th> <th>703</th> <th>801</th> <th>802</th> <th>803</th> <th>901</th> <th>902</th> <th>903</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不參加</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>參加</td> <td>22</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>低收半價</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>		701	702	703	801	802	803	901	902	903	不參加	2	6	6	13	0	2	0	0	3	參加	22	19	17	5	20	16	23	22	19	低收半價	1	1	2	1	2	0	1	1	4		24	25	23	18	20	18	23	22	22
		701	702	703	801	802	803	901	902	903																																										
不參加	2	6	6	13	0	2	0	0	3																																											
參加	22	19	17	5	20	16	23	22	19																																											
低收半價	1	1	2	1	2	0	1	1	4																																											
	24	25	23	18	20	18	23	22	22																																											
教務主任																																																				

臺北市立關渡國民中學 113 學年度第 2 學期行政會報工作報告 114.03.10		
教務處	教務主任	1. 晚 1. 晚自習以及北投送暖感謝導師鼓勵學生參加，行政同仁協助值班，即使已於晚自習說明會(2 月 20 日)進行將規定事項作通知，仍有學生於 3 月 5 日(三)晚自習後返班拿東西，觸發保全系統，感謝總務處協助處理，已將兩位學生記點一次；3 月 6 日(四)北投送暖學生拿手機出來，感謝學務處立即通知，會在群組內重申北投送暖規定，並比照晚自習模式辦理，統一保管手機，結束後發回；也請導師再幫忙宣導，謝謝大家。 2. 3/3~3/6 辦畢領域會議，日前若干規劃九年級會考後的辦理事項，會再將各領域的課程重點以及各處室的活動做統整，並於主管會議中，討論領域們會考後管理的相關要點，達成共識後，以文字以及口頭報告方式，在導師會議以及第二次領域會議中轉知師長們，共同遵守配合，謝謝師長們提出相關問題。 3. 感謝導師第一線關懷，教務處辦理 3 月 20 日強迫入學委員會相關事宜，感謝輔導室提供中輟個案資料，學務處提供通報時程，註冊組已將相關資料提供給北投區公所，再請校長出席強迫入學委員會作業務報告。 4. 114 年 2 月 26 日全促會訪談以及 3 月 5 日彈課大愛電視台採訪，以及後續戶外教育課程，感謝導師協助，圓滿順利；3 月 5 日當天因雨礫米場地較為泥濘，導致學生鞋子無法保持乾淨的部分，未確實事先提醒，確為我們的疏失，也感謝導師即刻轉知且處理後續，我們預計在本學期關渡自然公園種植通稿的課程，進行場勘，讓活動規劃能夠更加周全。 5. 本學期黃金講座為三場，因應學生模考成績表現，加開 3 月 28 日自然科黃金講座，感謝九年級導師皆全程陪伴鼓勵學生。 6. 本校公開觀課實施辦法已於 114 年 3 月 3 日課發會提案通過本校實施辦法；本學期第一次領域會議進行再次宣達，再次提醒師長資料繳交須完整，若為紙本填寫也需掃描後以電子檔方式繳交，俾利資料彙整。
	教學組長	1. 本學期九年級黃金講座於 2/21(五)班巡迴時間已辦理一場，另外兩場為 3/14(五)數學科南門國中曾明德老師，與 3/28(五)自然科北安國中陳柏亨主任。 2. 本學期的學習扶助補救教學已於 3/3(一)開始上課，目前共開 5 班(英文三班、數學兩班)，請授課教師記得於課後填寫教室日誌。 3. 本校為 113 學年度教師專業發展實踐方案跨領域社群辦理學校，故教育局分配之輔導員明德國中林吟聯教師，將於 3/25(二)下午 13:30~15:30 到校進行諮詢輔導。 4. 本學期第一次定期考查為 3/25(二)、3/26(三)，感謝學務處協助設定鐘聲播放。

臺北市立關渡國民中學 113 學年度第 2 學期行政會報工作報告		
總務處	總務主任	1. 請有騎車或開車的同仁們留意，上、下班進出校門時，應留意前後方是否有車，注意車道門之開關移動狀態，並保持安全距離，以策安全，避免不必要之事件發生。 2. 近期會購買植栽來做校園綠美化，謝謝學務處小田園綠屋頂的經費支持。 3. 本學期防災演練結束，總務處謝謝各位同仁的協助。
	事務組長	1. 本組已購入活動式坡道 1 組(內外各 1 片)，如有需求可到總務處借用。 2. 114 年 2 月 28 日進行消防申報檢測，委託消防廠商於 3 月向消防局申報檢測。 3. 114 年 3 月 12 日下午 7 時及 114 年 3 月 22 日上午 10 時於大視聽辦理北側圍牆整修暨樹木移除說明會，歡迎同仁參與。 4. 114 年工程案進度： (1) 北側圍牆整修：業於 114 年 2 月 21 日辦理第 1 次圖說審查，請建築師依會議決議及 114 年 3 月 3 日校內討論塑木造型修正圖說中。 (2) 自來水管汰換：業於 114 年 3 月 5 日辦理第 2 次預算書圖審查，俟技師依會議決議修正後，簽報工程招標案。
	文書出納組長	1. 辦理 113-2 註冊四聯單；2-4 月午餐、第 8 節課輔、七八年級校外教學、畢業紀念冊三聯單收費事宜。 2. 支用捐款宣導事項： (1) 若各處室有支用各項捐款，請將該支用捐款的簽文及執行成果電子檔，置於：行政交換/09 捐款成果報告/ (2) 依「臺北市政府教育局及所屬學校幼兒園收受捐款收支管理運用要點」第 9 點：動支捐款金額達十萬元以上，應提報管理委員會審議。 3. 公文宣導事項： (1) 密件公文需使用專用封套，封套上「案由」欄不填寫「密不錄由」，應填寫簡要案由，方便後續調案或查詢案件。 (2) 廢棄之公文稿紙、影印紙、光碟等具機密性者，應依規定徹底銷毀。

臺北市立關渡國民中學113學年度第2學期114年3月份行政會報簽到表

會議名稱:113學年度第2學期114年3月份行政會報

會議時間:114年3月10日(星期一)上午 10時30分整

會議地點:4樓會議室

會議主席:楊校長秀文

紀錄:陳薔百

列席人員:

出席人員:

職 稱	姓 名	職 稱	姓 名	職 稱	姓 名
校 長		教學組長		護理師	陳明聰
教務主任	張敬	註 冊 組 長	楊 乙 乙	幹 事	楊蘭芳
學務主任	陳美伶	資訊設備 組 長	殷 邵	幹 事	蘇家苓
總務主任	陳偉成	訓育衛生 組 長	殷 明 乙	幹 事	江 宜 仁
輔導主任	黃 興 偉	生教體育 組 長	劉維成	幹 事	陳 蓁 芳
人事主任	陳 希 珍	事務組長	陳 恩 如	幹 事	何 惠 美
會計主任		文書出納 組 長	楊 典 岳	幹 事	陳 薔 百
家長會	王 文 輝	輔導資料 組 長	邵 不 通		
教師會		特教組長	吳 文 如		

臺北市立關渡國中113學年度第2學期導師會報各處室工作報告 114.3.12(三)

教務處	教務主任 1.晚自習以及北投送暖感謝導師鼓勵學生參加，行政同仁協助值班，即使已於晚自習說明會(2月20日)進行將規定事項作通知，仍有學生於3月5日(三)晚自習後返班拿東西，觸發保全系統，感謝總務處協助處理，已將兩位學生記點一次；3月6日(四)北投送暖學生拿手機出來，感謝學務處立即通知，會在群組內重申北投送暖規定，並比照晚自習模式辦理，統一保管手機，結束後發回；也請導師再幫忙宣導，謝謝大家。 2.3/3~3/6辦畢領域會議，目前著手規劃九年級會考後的辦理事項，會再將各領域的課程重點以及各處室的活動做統整，並於主管會議中，討論領域們會考後管理的相關要點，達成共識後，以文字以及口頭報告方式，在導師會議以及第二次領域會議中轉知師長們，共同遵守配合，謝謝師長們提出相關問題。 3.感謝導師第一線關懷，教務處辦理3月20日強迫入學委員會相關事宜，感謝輔導室提供中輟個案資料，學務處提供通報時程，註冊組已將相關資料提供給北投區公所，再請校長出席強迫入學委員會作業報告。 4.114年2月26日全促會訪談以及3月5日彈課大愛電視台採訪，以及後續戶外教育課程，感謝導師協助，圓滿順利；3月5日當天因雨礮米場地較為泥濘，導致學生鞋子無法保持乾淨的部分，未確實事先提醒，確為我們的疏失，也感謝導師即刻轉知且處理後續，我們預計在本學期關渡自然公園種植蓮藕的課程，進行場勘，讓活動規劃能夠更加周全。 5.本學期黃金講座為三場，因應學生模考成績表現，加開3月28日自然科黃金講座，感謝九年級導師皆全程陪伴鼓勵學生。 6.本校公開觀課實施辦法已於114年3月3日課發會提案通過本校實施辦法；本學期第一次領域會議進行再次宣達，再次提醒師長資料繳交須完整，若為紙本填寫也需掃描後以電子檔方式繳交，俾利資料彙整。
教學組	1. 本學期九年級黃金講座於2/21(五)班週會時間已辦理一場，另外兩場為3/14(五)數學科南門國中曾明德老師，與3/28(五)自然科北安國中陳柏亨主任，謝謝導師們的協助。 2. 本學期的學習扶助補救教學已於3/3(一)開始上課，目前共開5班(英文三班、數學兩班)，謝謝導師們的協助，也請授課教師記得於課後填寫教室日誌。 3. 本校為113學年度教師專業發展實踐方案跨領域社群辦理學校，故教育局分配之輔導員明德國中林吟聯教師，將於3/25(二)下午13:30~15:30到校進行諮詢輔導。 4. 本學期第一次定期考查為3/25(二)、3/26(三)，感謝導師們提醒與督促學生複習。

總務處	總務主任	1.本學期防災演練結束，謝謝各位導師的協助。防災演練檢討會議已於上週召開完畢，需要導師們的協助與提醒如下：A.在地震警報響起後，學生做避難動作，這邊麻煩導師協助留意與提醒孩子將動作做確實。B.已知學生請假並能掌握行蹤者，視為全到齊，填報白單；應到卻未請假，需搶救組確認行蹤者，填報紅單。 2.請有騎車或開車的同仁們留意，上、下班進出校門時，應留意前後方是否有車，注意車道門之開關移動狀態，並保持安全距離，以策安全，避免不必要之事件發生。 3. 114年3月12日下午7時及114年3月22日上午10時於大視聽辦理北側圍牆整修暨樹木移植說明會，歡迎同仁參與。 4. 114年工程案進度： (1)北側圍牆整修：業於114年2月21日辦理第1次圖說審查，請建築師依會議決議及114年3月3日校內討論塑木造型修正圖說中。 (2)自來水管汰換：業於114年3月5日辦理第2次預算書圖審查，俟技師依會議決議修正後，簽報工程招標案。 5. 114年2月28日進行消防申報檢測，委託消防廠商於3月向消防局申報檢測。
輔導室	輔導主任	1. 天使騰飛課程，803洪生因家庭因素退出，目前由702林生參加。
	輔導資料組	本學期技藝教育課程選手訓練時間皆已請公假，目前選手共三位 許丙榮 開平中學 中點職種 比賽：4/9 7:40報到~14:20 3/7, 3/14, 3/21, 3/28 (五) 13:30-16:00 需提早用餐，於11:40至備餐區取餐至輔導室用餐 陳葦竣 城科大AI 程式設計職種 比賽：4/10 上午 3/5, 3/19 (三) 13:00-16:10 陳菱萍 泰北高中 表演藝術類展演實務 比賽：4/10 11:00-16:10 3/5, 3/12, 3/19, 3/26, 4/2, 4/9 週三 13:00-15:00

臺北市立關渡國民中學

「114年北側圍牆整修工程暨樹木移除」

第一次說明會會議紀錄

一、時間：114年3月12日(星期三)下午7時0分

二、地點：本校1樓大視聽教室

三、主席：楊秀文校長

四、出席單位及人員：詳簽到表

五、說明會內容：

紀錄：陳盈如

(一)學校說明北側圍牆整修暨樹木移除內容，簡報內容詳附件。

(二)意見交流：


里(居)民意見	學校回應
樹木移除後，會再規劃植栽嗎？	因側院空間過小，經樹木專家評估原地不適合植栽。
整修後之圍牆是否會更友善？	1. 整修後圍牆跨距會與原圍牆一樣，鐵欄杆部分會改為塑木材質，保留通透性。 2. 下次3/22說明會再提供圍牆規劃示意圖參考。

六、散會：下午7時30分

臺北市立關渡國民中學 「北側圍牆整修暨樹木移除」說明會 工作人員簽到表	
時間：114 年 3 月 12 日 19 時 0 分	地點：本校 1 樓大觀廳
主持人：楊秀文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
校 長	楊秀文
總務處主任	葉宇廷
事務組長	陳盈如
文書出納組長	楊英岳
採購幹事	江宜政

臺北市立開成國民中學	
「北側圍牆整修暨樹木移除」說明會	
簽到表	
時間：114年3月12日 19時0分	地點：本校1樓大觀廳
主持人：楊秀文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
里長	
里民/居民	黃德茹
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	

114年3月14日說明會照片



臺北市立關渡國民中學

「114年北側圍牆整修工程暨樹木移除」

第二次說明會會議紀錄

一、時間:114年3月22日(星期六)上午10時0分

二、地點:本校1樓大視聽教室

三、主席:楊秀文校長

四、出席單位及人員:詳簽到表

五、說明會內容:

紀錄:陳盈如

(一)學校說明北側圍牆整修暨樹木移除內容,簡報內容詳附件。

(二)意見交流:

里(居)民意見	學校回應
雖然覺得樹木移除很可惜,但能理解學校要移除樹木的決定。	感謝各位體諒,學校也努力嘗試移植,但評估這些樹木不適合原地留存亦不適合移植,故只能忍痛移除。
曾向臺北市政府反應過學校週圍人行道很多狗屎。	人行道非學校權責範圍,學校會協助向相關單位反應。
整修期間,學校運動場是否照常開放?	操場非工區,會正常開放民眾使用。


六、散會:上午10時30分



臺北市立關渡國民中學	
「北側圍牆整修暨樹木移除」說明會	
工作人員簽到表	
時間：114 年 3 月 22 日 10 時 0 分	地點：本校 1 樓大禮堂
主持人：楊育文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
校 長	楊育文
總務處主任	黃宇廷
事務組長	陳盈如
文書出納組長	楊文岳
採購幹事	江宅日

臺北市立關渡國民中學	
「北側圍牆整修暨樹木移除」說明會	
簽到表	
時間：114年3月22日 19時0分	地點：本校「樓大悅廳」
主持人：楊育文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
里民/居民	陳國華
里民/居民	張勝昌
里民/居民	李寧
里民/居民	李漢芬
里民/居民	黃明傑
里民/居民	林高牡丹
里民/居民	詹麗敏
里民/居民	楊美華
里民/居民	江華
里民/居民	
里民/居民	

臺北市立關渡國民中學	
「北側圍牆整修暨樹木移除」說明會	
簽到表	
時間：114年3月22日10時0分	地點：本校1樓大禮堂
主持人：楊秀文校長	紀錄：陳盈如
出席(單位)人員	
里長	張希翔
里民/居民	林美英
里民/居民	李淑香
里民/居民	李昭良
里民/居民	陳冠如
里民/居民	蔡郁澐
里民/居民	莊美娥
里民/居民	張華露
里民/居民	
里民/居民	
里民/居民	

114年3月22日說明會照片





 臺北市公園路燈工程管理處 樹木資源媒介平台			
樹木媒合證明			
列印日期: 2025-06-04			
工程名稱:	114年校園圍牆整修工程(北側)		
案號:	SG11402001	年度:	114
機關單位:	臺北市立關渡國民中學	連絡人:	陳盈如
公告起日:	2025-02-05	公告訖日:	2025-05-31
移植起日:	2025-03-01	移植訖日:	2025-06-30
媒合成功樹種及數量:			
未媒合成功樹種及數量:	柚子 1 株 臺灣欒樹 13 株 菲島福木 2 株 黑板樹 2 株 龍眼 2 株		

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 樹木資源媒介平台 供樹登記 供樹資料管理

登出系統 網站導覽 常見問答



臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

我的專區 / 供樹資料

我的專區 / 供樹資料

案號(機關單位)：SG11402001 狀

額：審核通過 (於2025-06-01由系統自動下架，原因：已達公告期限)

供樹基本資料	供樹資料	媒合明細
--------	------	------

001



黑板樹

9 ≤ 樹高 < 10米

米高直徑 0.2 米以下

米高樹圍 1 米以上

檢視

002

https://treesmatch.gov.taipei/content/s_edit2.php?per_page=50#edit

1/11

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

10 ≤ 樹高 < 11米

米高直徑 0.2 米以下

米高樹圍 1 米以上

檢視

003



龍眼

4 ≤ 樹高 < 5米

米高直徑 0.2 米以下

0.4 ≤ 米高樹圍 < 0.5米

檢視

004



菲島福木

6 ≤ 樹高 < 7米

米高直徑 0.2 米以下

0.8 ≤ 米高樹圍 < 0.9米

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府
工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台



菲島福木

$6 \leq \text{樹高} < 7 \text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.4 \leq \text{米高樹圍} < 0.5 \text{米}$

檢視

006



龍眼

$3 \leq \text{樹高} < 4 \text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

米高樹圍 0.2 米以下

檢視

007



柚子

https://treesmatch.gov.taipei/content/s_edit2.php?per_page=50#edit

3/11

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府
公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

檢視

008



臺灣樂樹

$4 \leq \text{樹高} < 5\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.6 \leq \text{米高樹圍} < 0.7\text{米}$

檢視

009



臺灣樂樹

$4 \leq \text{樹高} < 5\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.6 \leq \text{米高樹圍} < 0.7\text{米}$

檢視

010

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

3 ≤ 樹高 < 4米

米高直徑 0.2 米以下

0.6 ≤ 米高樹圍 < 0.7米

檢視

011



臺灣欒樹

4 ≤ 樹高 < 5米

米高直徑 0.2 米以下

0.6 ≤ 米高樹圍 < 0.7米

檢視

012



臺灣欒樹

3 ≤ 樹高 < 4米

米高直徑 0.2 米以下

0.5 ≤ 米高樹圍 < 0.6米

https://treesmatch.gov.taipei/content/s_edit2.php?per_page=50#edit

5/11

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府
工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台



臺灣樂樹

$4 \leq \text{樹高} < 5\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.7 \leq \text{米高樹圍} < 0.8\text{米}$

檢視

014



臺灣樂樹

$3 \leq \text{樹高} < 4\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.9 \leq \text{米高樹圍} < 1.0\text{米}$

檢視

015



臺灣樂樹

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

檢視

016



臺灣樂樹

$4 \leq \text{樹高} < 5\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.6 \leq \text{米高樹圍} < 0.7\text{米}$

檢視

017



臺灣樂樹

$4 \leq \text{樹高} < 5\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.6 \leq \text{米高樹圍} < 0.7\text{米}$

檢視

018

https://treesmatch.gov.taipei/content/s_edit2.php?per_page=50#edit

7/11

2025/6/4 上午 10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府
公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

$3 \leq \text{樹高} < 4\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.8 \leq \text{米高樹圍} < 0.9\text{米}$

檢視

019



臺灣樂樹

$3 \leq \text{樹高} < 4\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.8 \leq \text{米高樹圍} < 0.9\text{米}$

檢視

020



臺灣樂樹

$4 \leq \text{樹高} < 5\text{米}$

米高直徑 0.2 米以下

$0.6 \leq \text{米高樹圍} < 0.7\text{米}$

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府
工務局公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

顯示10筆

顯示20筆

顯示50筆

1

供樹統計：總共 20 棵

※ 按鈕說明：

1. **【檢視】**：若您的案件狀態為待審核、審核通過或未通過，抑或案件已下架，或單棵樹木已被對方提出媒合要求或已通過媒合審查，則顯示**【檢視】**按鈕。

僅能檢視其詳細內容，無法進行編修。

2. **【整批刪除】**：若要進行多筆資料刪除，請先勾選樹木編號前方的核取方塊，或勾選最上方全選核取方塊，**【整批刪除】**按鈕即會在下方出現。

三

樹木資源媒介平台

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台



最新消息

法令與作業流程

常見問答

供樹登記

機關單位

一般民眾

需樹登記

機關單位

一般民眾

媒合專區

供樹查詢

需樹查詢

媒合資料查詢

我的專區

供樹基本資料

供樹資料

媒合明細

2025/6/4 上午10:12

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 樹木資源媒介平台_供樹登記_供樹資料管理



臺北市政府 公園路燈工程管理處

樹木資源媒介平台

1020 X 1000

Copyright © 2022 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處



行動版QR-Code






綜合營造業登記證書

據 春順營造有限公司 申請 丙等 綜合營造業登記
經審查合格合行發給登記證書以茲憑證

營造業名稱：春順營造有限公司
營造業地址：新北市中和區捷運路79號12樓之2
營利事業統一編號：89557536
負責人姓名：齊銘坤（身分證統一編號：F290213182）
資本金額：新臺幣5,000,000元整
組織性質：公司
營造業等級：丙等
營業項目：綜理營繕工程施工及管理整體性工作
登記證書字號：綜丙H字第A04241-000號
登記日期：中華民國113年01月15日
複查期限：中華民國118年01月14日

此證

內政部部长 林右昌



中華民國 112 年 12 月 29 日

新北市政府
張雅鈴

代發

2308863

